



Boletín Técnico

BOLETIN TECNICO CARTEK: 007/11

FECHA: 27 de Septiembre de 2011

REFERENCIA:

Collarines Hidráulicos (CSC)

APLICACIÓN:

Corsa 1.8L/Meriva 1.8L/Tornado 1.8L/Astra 2.4

PARTES IMPLICADAS:

EJ-GM21F EJ-GM21A

CAMBIO DE COMPONENTE EN KIT DE CLUTCH

Por medio de la presente notificamos a Ustedes, que realizamos un cambio de componente en las siguientes aplicaciones:

No. Parte	APLICACIÓN
EJ-GM21F	GM Astra L4 2.0 Lts. SOHC (04-06); Corsa L4 1.8 Lts. SOHC (03->); Meriva L4 1.8 Lts. SOHC (04->); Tornado L4 1.8 Lts. OHC (04->) (con CSC)
EJ-GM21A	GM Astra XE L4 1.8 Lts. DOHC (01-03); Zafira XE L4 1.8 Lts. DOHC (02-06)(con CSC)

El cambio se debe a que integramos un CSC de aluminio con el tubo serpentín, en lugar del CSC de poliamida, apeándonos al diseño de Equipo Original.



Agradecemos las atenciones a la presente.

